BEST AVAILABLE COPY

⑲ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

平1-180875

@Int. Cl. 4

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)12月26日

H 02 K 37/14 3/46 5/22

7829-5H C-7429-5H 7052-5H審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 頁)

ステッピングモータ 図考案の名称

②実 類 昭63-69706

識別記号

②出 類 昭63(1988)5月26日

②考 案 者 藤 神奈川県秦野市堀山下43番地 東京電気株式会社秦野工場

の出 願 人 東京電気株式会社 東京都目黒区中目黒2丁目6番13号

個代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名



明 細 書

- 3 考案の名称
 ステッピングモータ
- 2. 実用新案登録請求の範囲

上記凸部の後部両側に夫々爪受けを設け、これら爪受けに係合する一対の係止爪を有した樹脂成形品製の絶縁部材を、上記係止爪を上記爪受けに係止させて上記凸部の前面および両側面にわたって抱持させるとともに、この絶縁部材に上記ピン

– 1 –



と巻線端末と外部リード線との接続部分を一つ一つ独立して収納する複数の区分収納溝を設けたことを特徴とするステッピングモータ。

2. 上記絶縁部材の両側に、上記巻き枠の鍔間に納められて上記巻線を覆うカバー壁を設け、このカバー壁の幅を上記巻き枠の胴部の長さと略同じにしたことを特徴とする請求項1記載のステッピングモータ。

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は、ステータの巻線とこれに接続される外部リード線との接続部分の絶縁処理について改良したPM(パーマネントマグネット)形のステッピングモータに関する。

〔従来の技術〕

PM形のステッピングモータは第8図に例示されるように、巻線1が巻き付けられた巻き枠2に、この巻き枠2の胴部内面に沿って互い違いに入込む多数の櫛歯状突極3a,4aを有した一対のヨーク3,4を嵌合してなる二組みのステータ5を、

このような P M 形 ステッピングモータにおける 巻線 1 と外部 リード線 1 4 との 接続部間の 絶縁処理は、従来第 9 図および第 1 0 図に示すようになっていた。つまり、巻き枠 2 の周部にはモータフレーム 6 のカップフレーム 8 に形成された切欠部 1 1 に 低合する凸部 1 2 が形成され、この凸部



12の前面には複数の導電性のピン13が植設の場では複数の導電性のピン13が植設をあれている。このピン13には巻もに、その上上付けるとともあられて半年の出る。その出ている。そのはいるではいる。といるはいる。といるのはないのはないのはないのはないのではないのではない。といるのではないのではないのではないのではない。

[考案が解決しようとする課題]



このテープを巻き付ける作業空間が極少であることから、絶縁作業が面倒であるとともに、接着テープがほどける場合があって、絶縁の信頼性がよくないという問題があった。

本考案の目的は、巻線と外部リード線との接続部分の絶縁作業が容易であるとともに、絶縁の信頼性が高いステッピングモータを得ることにある。 〔課題を解決するための手段〕



おいては、上記凸部の後部両側に夫々爪受けを設け、これら爪受けに係合する一対の係止爪を上に爪を上記の絶縁部材を、上記係止爪を上記爪で上記凸部の前面および側にわたって抱持させるともに、この絶縁部部に上記ピンと巻線端末と外部リード線との接続部分を一つ一つ独立して収納する複数の区分収納滞を設けたものである。

また、モータフレームへの巻線の接触を防止するとともに、巻き枠の軸方向に沿う絶縁部材の外れを防止するために、上記絶縁部材は、その両側に上記巻き枠の鍔間に納められて上記巻線を覆うカバー壁を設け、このカバー壁の幅を上記巻き枠の胴部の長さと略同じにしてもよい。

〔作用〕

請求項1の考案においては、絶縁部材の一対の 係止爪を巻き枠における凸部の爪受けに凸部前方 から係合させることによって、絶縁部材を凸部の 前面および両側面にわたって抱持させ、上記爪係 合により巻き枠の径方向外方に絶縁部材が引き外



されることを防止する。そして、この絶縁部材に設けた区分収納溝の一つ一つは、凸部の前面に植設されたピンと、巻線端末と、外部リード線との接続部分を個別に収納し、隣接する上記接続部分同志を絶縁する。

また、請求項2の考案においては、カバー壁が巻線を覆って、この巻線とモータフレームにおける切欠部付近との間に配置される。このカバー壁は、ピンに至る巻線端末部分をモータフレームに対して絶縁するとともに、このカバー壁は巻きやの鍔的内面に当接して、巻き枠の軸方向に絶縁部材が移動することを妨げる。

〔実施例〕

第1図から第6図を参照して本考案の一実施例を説明する。なお、説明にあたり、第8図を参照して説明した従来の技術と同様な構成については、同符号を付してその説明を省略し、異なる構成について以下説明する。

第1図に示すように巻き枠2の周部に一体に形成され、前面に複数のピン13が植設された凸部



21の後部両側には爪受け22が夫々設けられている。これら爪受け22は段部で形成されるかいなお、二組みのステータ5は重ね合わされるわれるののでより各凸部21に位置をする。したピン13は、互い違いに位置をするである。しかがある。しかのピン13には巻線1の端末および外部れることはの端末および外部れることはの端末および外部れることはの端末および外部れることはの端末および外部れることはの端末および外部れることも言うまでもない。



および両側面にわたって凸部21を抱持して設けられる。

重ね合わされた一対の巻き枠2に以上のように して取付けられた絶縁部材23は、第4図かか第 6図に示すように互いに重ね合わされて切切欠 11に丁度嵌合されている。各絶縁部材23の上 記重ね合わせにより、一方の絶縁部材23における各区分収納溝24を区画している溝形成壁は、 他方の絶縁部材23における各区分収納室24の 重なり面側の開口を塞いでいる。

各区分収納溝24の開口を塞いだ上記溝形成壁には、区分収納溝24内に挿入される押える担26が一体に突設されている。この突起26がの失端と区分収納溝24の底面との間に外部26の時間によって、外部リード線14に働ことの表記が、外部リード線14の抜け強度を向上させている。

絶縁部材23の両側には円弧状のカバー壁27

以上の構成を備えたPM形ステッピングモータの組立ては次ぎのようにしてなされる。まず、巻線1と外部リード線14とをピン13に夫々絡げて半田付けした後に、各外部リード線14の夫々に絶縁部材23の区分収納満24を個別に嵌合するとともに、その状態を維持したままで絶縁部材23を凸部21の前方から挿入して、この凸部

21に抱持させると同時に係止爪 25を爪受け 22に係止させる。このようにして組立てられた 状態は第3図および第4図に示される。そして、 この組立て体に一対のヨーク3、4を嵌合してス テータ5を形成する。次ぎに、このようにして用 意された一対の絶縁部材23付きのステータ5を、 絶縁部材23が合わさるようにして互いに重ね合 わせる。そうすると、押え突起26が夫々区分収 納溝24内に挿入されて、この収納溝24の底面 との間で外部リード線14を挟持する。この状態 は第5図および第6図に示される。この後、絶縁 部材23を切欠部11に嵌合させながら重ね合わ された一対のステータ5をカップフレーム8内に 嵌合する。最後に、一対のステータ5内にロータ 7を納めて、その回転軸7bをカップフレーム8 の軸受10に支持させてから、カップフレーム8 の開口を塞いでペースフレーム9を取付けて、こ れとカップフレーム8の底面との間に一対のステ ータ5を挟着するとともに、このベースフレーム 9の軸受10に回転軸7bを支持する。



以上の組立てによって、ピン13と巻線1とかいまって、ピン13と巻線1を割り一ド線14との接続部分して、絶縁下方がある。そして、絶縁であるがある。チューブない。が極めてかかが極めてからの係合に対して絶縁の係合に対して絶縁の係ののできる。

そして、絶縁部材23の取付けは、既述のように区分収納溝24に外部リード線14を嵌合した状態で、この絶縁部材23を凸部21の前方から挿入して係止爪25を爪受け22に係合させることで実施されるから、簡単に作業できる。

また、絶縁部材23にカバー壁27を設けたから、このカバー壁27が、巻線1を覆って、この巻線1とモータフレーム6における切欠部11付近との間に配置される(第5図参照)。このため、ピン13に至る巻線1の端末部分が弛んだりして



いた場合にも、それがモータフレーム 6 のカップ フレーム 8 に接触するおそれがなくなり、 巻線 1 のモータフレーム 6 に対する絶縁性を向上できる。

しかも、このカバー壁27の幅Aと巻き枠2の胴部の長さBとが略等しいから、カバー壁27は巻き枠2の鍔部内面に当接して、絶縁部材23が巻き枠2の軸方向に移動することを妨げる。したがって、既述の爪係合と相まって組立て時等において、絶縁部材23が巻き枠2から脱落することを防止できる。

なお、上記一実施例では外部リード線14とピン13とを半田付けで接続したが、これに限らず第7図に示すようにかしめ方式の端子金具28を介して外部リード線14とピン13とを接続してもよい。

[考案の効果]

本考案は以上説明したように構成されているので次に記載する効果を奏する。

請求項1のステッピングモータにおいては、巻 き枠の凸部に爪受けを設け、これに係合される一

対の係止爪を有した樹脂成形品からなる絶縁部材を、上記凸部の前面および両側面にわたに上記凸の絶縁部材に上記凸の絶縁部り一下のととき線はより、巻線と外部リード線との接続部分の絶縁を設けた構成により、巻線と外部と外のといるを設けた構成により、巻線と外部と外ができるの接続部分の絶縁の信頼性を高くできる。


請求項2のステッピングモータにおいては、上記絶縁部材の両側に巻き枠の鍔間に納められて騒を設けて、このカバー壁を上記巻き枠の胴部の長さと略同じにした構成へまり、巻線のピンに至る部分がモータフレーム接触することを防止できるととりれることも防止できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図から第6図は本考案の一実施例を示し、 第1図は要部の分解斜視図、第2図は同要部の斜




出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦




1...巻棟 2...巻枠 3,4---ヨーク 5.--ステータ 6.--モータフレーム 7.--ロータ 11---切欠部 13.--ピン 14---外部リード棟 21.--凸部 22---爪叟け 23---抱縁部材 24---区分収納溝 25---保止人 27--- カバー壁


第 1 図




第 2 図



學問戶(10·376 問題人 東京電気管式会会






894


第 5 図

岛 顾 人 東京電気标式会社



3 2 9 1 13 15 4a 3a 3 13 11 15 14 8

第 9 図



第 10 図

896

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☑ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.